



BV000455

Mercedes Benz

Mercedes Benz Sprinter 514 2.2 CDI

Automaat Laadklep Climate Control Camera Carplay Bakwagen Meubelbak

€ 29.445

Excl. VAT

€ 562

lease p/m for 5 years

	Année de fabrication	2019
	Kilométrage	12639 km
	Boîte de vitesses	Automaat
	Carburant	Diesel
	Chevaux (CV)	140 PK
	Cabine	Enkel

Informations de base

Marque	Mercedes Benz
Première immatriculation	2019-09-11
Numéro de châssis	WDB9071551N056765
Catégorie	Caisse fermée
Type	Sprinter 514 2.2 CDI
Couleur	Blanc
Kilométrage	12639 km

Construction

Matériau du plancher	Métal
Largeur de l'ouverture de porte	195 cm
Hauteur de passage	198 cm
type_hayon	Hayon Débordant
Année de fabrication de la carrosserie	2019
Matériau de la carrosserie	Kunsstof
Longueur intérieure de la carrosserie	424 cm
Largeur intérieure de la carrosserie	207 cm
Hauteur intérieure de la carrosserie	205 cm
Année de fabrication du hayon élévateur	2019
Longueur extérieure de la carrosserie	424 cm
Hauteur extérieure de la carrosserie	210 cm
Marque du hayon élévateur	Palfinger
Capacité du hayon élévateur	750 kg

Longueur du plateau

160 cm

Dimensions

Longueur	680 cm
Largeur	210 cm
Hauteur	300 cm
Empattement	440 cm
Voie	165 cm

Poids

Poids total autorisé (PTAC)	5000 kg
Poids total en charge autorisé (PTRA)	7000 kg
Poids maximum de l'essieu avant	2000 kg
Poids maximum de l'essieu arrière	3500 kg
Poids à vide	3295 kg
Charge utile	205 kg
Poids tracté	2000 kg

Informations moteur

Transmission	Arrière
Boîte de vitesses	Automatique
Carburant	Diesel
Chevaux (CV)	140 PK
Norme Euro du moteur	Euro 6
Nombre de vitesses	7
Cylindrée	2143 CC
AdBlue	

Cabine

Sièges	3
---------------	---

Intérieur de la cabine

Climatisation
Apple CarPlay
Bluetooth
Climatisation Automatique
Rétroviseurs Réglables Électriquement
Vitres Électriques
Volant Multifonction
Navigation
Radio
Direction Assistée

Extérieur de la cabine

Phares Antibrouillard

options de sécurité

Caméra de Recul
Contrôle de Traction

Caractéristiques du véhicule


Hayon Élévateur

Éclairage du Compartiment de Chargement

Assen

Premier essieu

- Essieu directeur
- none



Deuxième essieu

- none

