



BV000761

Mercedes Benz

Mercedes Benz Sprinter 515 1.9 CDI






Laadklep Dubbellucht Zijdeur Climate Control Cruise Control Koffer Bakwagen Meubelbak

€ 25.445

Excl. VAT

€ 498

lease p/m for 5 years

	Année de fabrication	2023
	Kilométrage	121149 km
	Boîte de vitesses	Handgeschakeld
	Carburant	Diesel
	Chevaux (CV)	150 PK
	Cabine	Enkel

Informations de base

Première immatriculation	2023-02-22
Numéro de châssis	W1V9071551N230859
Catégorie	Caisse fermée
Type	Sprinter 515 1.9 CDI
Couleur	Blanc
Kilométrage	121149 km
Marque	Mercedes Benz

Construction

Matériau du plancher	Bois
Largeur de l'ouverture de porte	199 cm
Hauteur de passage	218 cm
type_hayon	Hayon Débordant
Marque de la carrosserie	Trouillet
Année de fabrication de la carrosserie	2022
Matériau de la carrosserie	Plastique
Longueur intérieure de la carrosserie	422 cm
Largeur intérieure de la carrosserie	210 cm
Hauteur intérieure de la carrosserie	219 cm
Longueur extérieure de la carrosserie	430 cm
Hauteur extérieure de la carrosserie	233 cm
Marque du hayon élévateur	Dhollandia
Capacité du hayon élévateur	750 kg

Longueur du plateau 145 cm

Dimensions

Empattement 433 cm
Longueur 690 cm
Largeur 213 cm
Hauteur 321 cm
Voie 170 cm

Poids

Poids total autorisé (PTAC) 3500 kg
Poids total en charge autorisé (PTRA) 5500 kg
Poids maximum de l'essieu avant 1850 kg
Poids maximum de l'essieu arrière 2300 kg
Poids à vide 2983 kg
Charge utile 517 kg
Poids tracté 2000 kg

Informations moteur

Boîte de vitesses Manuelle
Carburant Diesel
Chevaux (CV) 150 PK
Norme Euro du moteur Euro 6
Nombre de vitesses 9
Cylindrée 1950 CC
AdBlue

Cabine

Sièges 3

Intérieur de la cabine

Climatisation
Apple CarPlay
Bluetooth
Climatisation Automatique
Rétroviseurs Réglables Électriquement
Vitres Électriques
Volant Multifonction
Radio
Direction Assistée

options de sécurité

Régulateur de Vitesse
ESP
Contrôle de Traction

Caractéristiques du véhicule

Hayon Élévateur
Capteur de Pluie

Premier essieu

- Essieu directeur
- disk
- hydraulic



Deuxième essieu

- drum
- none

